


REI 60 VARIO

1






2




x 2

3



x 2
C1-09100

4




x 2
C1-09105

5




x 4
K3-06403
Ø6 x 40 TX30

6




x 4
C1-09060

7



8



9




x 8
K3-06403
Ø6 x 40 TX30

10



x 4
K3-02134
M6 x 16

11




x 1
K2-17295

12



x 3
K3-06280
Ø4 x 25

13



x 1
K2-22325

14



x 4
K3-04016
Ø6

15




x 4
R2-40145
M6

17



x 2
K3-06013
Ø4 x 20


16





x 1
K1-17299

R1-99417 / 20-04-2022 / Rev. 12-05-2023

1







9	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	2621	1401	1740
	70	2678	1272	1673
	73	2728	1140	1600
Pos. 2	67	2534	1374	1639
	70	2590	1250	1572
	73	2638	1123	1501
Pos. 3	67	2442	1349	1535
	70	2496	1230	1469
	73	2543	1108	1399

10	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	2908	1526	1904
	70	2972	1382	1827
	73	3027	1235	1746
Pos. 2	67	2812	1495	1789
	70	2874	1357	1714
	73	2927	1214	1634
Pos. 3	67	2709	1466	1672
	70	2769	1333	1598
	73	2821	1196	1519

11	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	3195	1652	2067
	70	3265	1492	1982
	73	3326	1329	1891
Pos. 2	67	3090	1617	1940
	70	3157	1463	1856
	73	3216	1306	1767
Pos. 3	67	2977	1583	1810
	70	3042	1436	1727
	73	3099	1285	1639

12	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	3483	1777	2230
	70	3559	1602	2136
	73	3625	1424	2037
Pos. 2	67	3368	1738	2091
	70	3441	1569	1998
	73	3505	1397	1900
Pos. 3	67	3244	1700	1948
	70	3316	1539	1856
	73	3378	1373	1760

13	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	3770	1902	2394
	70	3852	1713	2291
	73	3923	1519	2182
Pos. 2	67	3645	1859	2241
	70	3725	1676	2140
	73	3794	1488	2033
Pos. 3	67	3512	1818	2085
	70	3589	1642	1985
	73	3656	1462	1880

14	D °	A mm	B mm	C mm
	67	4057	2028	2557
Pos. 1	70	4146	1823	2446
	73	4222	1613	2328
	67	3923	1980	2392
Pos. 2	70	4009	1782	2282
	73	4083	1580	2166
	67	3779	1935	2223
Pos. 3	70	3862	1745	2114
	73	3934	1550	2000

2

Example 1
Exemple 1
Beispiel 1
Voorbeeld 1
Eksempel 1

A = 3040 mm


11	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	3195	1652	2067
	70	3265	1492	1982
	73	3326	1329	1891
Pos. 2	67	3090	1617	1940
	70	3157	1463	1856
	73	3216	1306	1767
Pos. 3	67	2977	1583	1810
	70	3042	1436	1727
	73	3099	1285	1639

Example 2
Exemple 2
Beispiel 2
Voorbeeld 2
Eksempel 2


A = 3200 mm

11	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	3195	1652	2067
	70	3265	1492	1982
	73	3326	1329	1891
Pos. 2	67	3090	1617	1940
	70	3157	1463	1856
	73	3216	1306	1767
Pos. 3	67	2977	1583	1810
	70	3042	1436	1727
	73	3099	1285	1639


Pos. 1




Pos. 2 / 3




Pos. 2





Pos. 3




3




	9		10		
	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3
	Pos. C	Pos. B	Pos. B	Pos. B	Pos. B	Pos. A


4




Pos. B




Pos. A / C



Pos. A




Pos. C




5


L	3
< 1160 mm	0 st/p
1160 - 1375 mm	2 st/p
1376 - 1575 mm	1 st/p




6




7





8







9







10






11






12
+7°
–6°

13




14







15




I




II






III


16




17




18



19



20



21

